

Pollution bactériologiques sur le BV du Ris

Diagnostic parcellaire et


Diagnostic des chemins



Programme d'actions mis en place suite à l'arrêté préfectoral du 24/02/2020 pour diminuer la concentration bactérienne dans les eaux se déversant à la plage du Ris

La qualité des eaux de baignade de la plage du Ris était de qualité insuffisante de 2014 à 2018, ce qui a entrainé sa fermeture en 2019







Le BV du Ris c'est 80 km de rivières et ruisseaux

3 600 ha dont 60 % de SAU


Une trentaine de sièges d'exploitation

Des productions divers : Lait, Porc, allaitant, grandes cultures, maraichage, centre équestre, ...

Des assainissements individuels et collectif



Etat de la qualité bactériologique des rivières







La qualité des eaux des rivières passe de :

Bonne à passable par temps sec (93-90%)



La qualité des eaux des rivières passe de :

Bonne à passable par temps sec (93-90%)

à

Passable à très mauvaise par temps de pluie (95-97%)



% d'analyses par classe de qualité (347 analyses sur 10 points en 2019)

Classe qualité SEQ-EAU	Très bonne	Bonne	Passable	Mauvaise	Très mauvaise
Escherichia Coli (u/100ml)	<20	<200	<2000	<20000	>20000
% de valeurs par temps sec	3%	34%	59%	4%	0%
% de valeurs par temps de pluie	0%	6%	43%	40%	12%
Entérocoques (u/100ml)	<20	<200	<1000	<10000	>10000
% de valeurs par temps sec	6%	36%	54%	4%	0%
% de valeurs par temps de pluie	0%	3%	25%	59%	13%



Une contamination des rivières d'origine bovine

Les marqueurs génétiques ont identifié principalement

l'origine bovine de la pollution bactérienne

en 2014 et en 2020



Une bouse dans une rivières, c'est 1 km de rivière polluée

80 bouses, c'est l'ensemble du BV du Ris qui est pollué



Les sources potentielles de contaminations d'origine agricole

→ Pollutions ponctuelles au champs

Abreuvement direct au ruisseau, piétinement, cheminement des animaux, piétinement autour des râteliers ou auges, traversées des cours d'eau, etc.

Pollutions diffuses aux champs

Epandages, ruissellements sur cultures ou pâtures,

→ Pollution autour des sièges d'exploitation

cheminement autour des bâtiments, aires imperméabilisées souillées, aires d'exercice, fosses, fumières, entretien et raccordement des réseaux d'eaux pluviales, etc...



Les outils:

Pollution diffuse et ponctuelle -> DPR2 « Bactério »

Pollution des chemins -> Diagnostic des chemins d'exploitation



Le DPR2 « Bacterio »:

DPR2 avec le référentiel Territ'eau/module 7

39 DPR2 réalisés sur le BV

3 000 ha


30 % des parcelles à risque fort de transfert de polluants

35 km de talus potentiel



Documents extraits du diagnostic bactério

Analyse des parcelles à risque : Arbre d'analyse pour caractériser les parcelles à risque de transfert de bactéries Transfert localisé







Documents extraits du diagnostic bactério

Protection aval efficace:

-Coefficient de distance au réseau hydrographique fonctionnel, pente et longueur de pente :

			Distance au réseau hydrographique fonctionnel							
		>20	0 m	20 à 2	200 m	<20 m				
		<5%	>=5%	<5%	>=5%	<5%	>=5%			
Longueur de	<50 m	0	0	0	1	1	2			
pente	50 à 150 m	0	0	1	2	2	3			
	150 à 250 m	0	1	2	3	3	4			
	250 à 350 m*	1	2	3	4	4				
	>350 m*	2	3	4						

^{*}Pour les pentes de plus de 250 m préconiser de redécouper la parcelle

-Evaluation de la protection aval efficace pour la parcelle à partir du coefficient déterminé ci-dessus :

	Diagnostic et préconisations d'aménagement							
0	Protection aval non nécessaire							
1	Talus, talus de ceinture de bas fond							
	Dispositif enherbé et/ou boisé de 5 m et à minima sur toute la zone humide							
2	Talus, talus de ceinture de bas fond							
	Dispositif enherbé et/ou boisé de 10 m et à minima sur toute la zone humide							
3	Talus, talus de ceinture de bas fond							
	Dispositif enherbé et/ou boisé de 20 m et à minima sur toute la zone humide							
4	Redécouper la parcelle							
	Talus, talus de ceinture de bas fond							
	Dispositif enherbé et/ou boisé de 30 m et à minima sur toute la zone humide							
5	Redécouper la parcelle							

Pour les parcelles dont le versant continue en amont, préconiser un aménagement à l'amont de la parcelle pour limiter les processus d'érosion : classement de la parcelle en risque moyen de ruissellement situation 11.





Le diagnostic parcelle bactério comporte deux volets :

Un volet parcelle à risque de transfert, lié à la géographie des parcelles

et

Un volet risque lié aux pratiques, épandage, pâturage,...



Le diagnostic parcelle bactério comporte deux volets :

Le diagnostic utilisé sur le BV du Ris est basé :

Sur les risques géographiques (DPR2)

Et

Sur les pratiques pour les zones humides et les parcelles en bordure d'un fossé circulant



Le diagnostic parcelle bactério comporte deux volets :

Pour les zones humides et les parcelles en bordure d'un fossé circulant,

on a défini la notion de Protection Aval

PA: est une parcelle qui sera sans risque du fait de sa gestion, quelque soit son risque géographique

PA: doit avoir un couvert permanent, ni fertilisation, ni traitement, pâturage possible sans apport de fourrage, pas de risque ponctuel



Pollution bactériologiques sur le BV du Ris

Exploitation: GAEC Date: 0007/2004 page 09123456

Mesure des parcelles à risque

| Note that the control of the







GAEC

Parcelle à risque de transfert de polluants





Pacage	029123456
RPG	2023
date	01/07/2024
SALI	0.00 ha

ILOT	PARCEL	culture	SAU	Zone Humide	Prairie P.	Connexion RHF	Drainage	distance à l'eau en m	long pente en m	Pente %	Protection	Qualité PA 0/,75/1	Besoin Protection aval en m	Protection aval efficace	Code DPR2	Risque actuel	Observation	Améliorations possibles	Risque projet	Zone	Ilot	Parc



Pollution bactériologiques sur le BV du Ris

Parcelle à risque de transfert de polluants



RPG 202

Pacage 29 date 06/02/2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISI



Parcelles à risque modéré de transfert de polluants

ILOT	PARCEL	Zone Humide	Pente %	Connexion réseau hydrigraphi que	distance à l'eau	pente	Prairie Permanent e	Protection aval en m	Besoin Protection en m	Protection aval efficace	Code DPR2	Risque Initial	Observation	Améliorations possibles	Risque projet	Zone	llot	Parc
1	2	oui	17	oui	20	140	oui	15	14	oui	1	PA	alimentation des taries avec zone de pietinement	0	PA	1	1	2
1	3	oui		oui	0	0	oui	0	4	non	1	PA		0	PA	1	1	3
2	4	oui	10	oui	100	76	oui	10	9	oui	8	PA	Route = FC possible		PA	1	2	4
3	1	oui	15	oui	230	235	oui	10	7	oui	8	PA	Route = FC possible	Maintenir le bas de la parcelle en PA ou CBF	modéré	1	3	1
4	1	oui	10	oui	15	200	oui	15	30	non	9	PA	FC dans le bosquet	Maintenir le bas de la parcelle en PA ou CBF	modéré	1	4	1
4	12	non	15	oui	300	60	oui	50	0	oui	8	modéré			modéré	1	4	12
5	5	non	4,5	oui	5	80	oui	5	9	non	9	fort		CBF possible	modéré	1	5	5
5	6	oui	20	oui	15	70	oui	15	17	non	1	PA		CBF possible ou augmenter largeur 5-8	modéré	1	5	6
5	7	oui	10	oui	15	90	oui	20	18	oui	8	PA		CBF possible	modéré	1	5	7
5	8	oui		oui	0	0	oui	0	4	non	1	PA	bande enherbée pas assez large pour 5-6 (20m minimum)	0	PA	1	5	8
6	9	non	5	oui	5	174	oui	5	27	non	9	fort		CBF possible	modéré	1	6	9
9	17	non	6	non	10	220	non	10	33	oui	3	moyen		Revoir entrée de champ au sud-ouest, route	moyen	2	9	17
9	5	non	6	non	15	200	non	15	30	oui	10	modéré	Mise en place d'un talus, déconnexion de la parcelle		modéré	2	9	5
9	3	non	4	oui	24	170	non	20	9	oui	8	modéré		0	modéré	2	9	3
9	4	oui		oui	0	0	oui	0	4	non	1	PA		0	PA	2	9	4
9	2	oui		non	0	0	oui	0	4	oui	1	PA			PA	2	9	2
7	1	non	7	oui	224	180	non	5	3	oui	8	modéré		0	modéré	3	7	1
8	3	non	10	non	10	224	non	10	33	oui	10	modéré	Mise en place d'un talus, déconnexion de la parcelle	0	modéré	3	8	3
8	16	oui	_	oui	0	0	oui	0	4	non	1	PA			PA	3	8	16
10	1	non	7	oui	85	215	non	85	21	oui	8	modéré	Surveiller bas de champ (nord-ouest)	CBF possible	modéré	3	10	1



Suivi des améliorations : ceinture de bas-fond et parcelle à risque avec le PSE

Evolution des notes du PSE Ris

année	0	1	2	% évolution 2/0
Talus	2,18	3,63	3,95	+81%
Parcelle à risque modéré	67%	75%	79%	+18%
Couvert x RDD	7,1	7,6	7,9	+12%
Azote minéral /ha	68,3	57,0	56,2	+18%



Suivi des améliorations : ceinture de bas-fond avec la ZSCE
















Le diagnostic des chemins



Documents extraits du diagnostic bactério

Analyse des surfaces faiblement perméables :
 Arbre d'analyse de la gestion des eaux pluviales des surfaces faiblement perméables







Documents extraits du diagnostic bactério

Protection aval efficace pour les eaux souillées :

Surface des eaux souillées collectées	Protection aval efficace*					
	Pente < 5%	Pente >=5%				
200 m ²	10 m de zone enherbée ou talus	20 m de zone enherbée + talus				
400 m ²	14 m de zone enherbée ou talus	28 m de zone enherbée + talus				
800 m ²	20 m de zone enherbée ou talus	40 m de zone enherbée + talus				
1600 m²	28 m de zone enherbée ou talus	Répartir sur la zone d'épandage				
3200 m ²	40 m de zone enherbée ou talus	Répartir sur la zone d'épandage				

Les valeurs du tableau sont déterminées pour qu'une pluie forte de 8mm/h, les besoins d'absorption de l'eau ne dépassent pas 501/m²/h

Au-delà de 400 m² favoriser la répartition des épandages sur la surface en divisant les buses de l'exutoire

Conseils possibles pour limiter les risques surfaces imperméables ou peu perméables :

	Conseils
S1	Supprimer le ruissellement en amont
S3	Epandre sur une zone conforme
S5	Revoir la protection aval
S6	Epandre sur une zone conforme
S7	Revoir la protection aval et épandre sur une zone conforme





Suivi des améliorations : dans le cadre du PSE ou hors cadre



Analyse chemins	Projet chemin	Chemin réalisation
Chemin près du siège à problème	Prolongation d'une buse pour évacuer les eaux souillées dans une parcelle assez éloignée du fossé circulant	Toit sur zone souillée, déviation de jus dela zone vers la fosse
Chemin près du siège à problème	Création d'un bassin de rétention planté d'arbre	définition des travaux à réaliser pour 2023
Chemin près du siège à problème	Talus de protection au passage du ruisseau	réalisation des modifications préconisées
Chemin près du siège à problème	Projet de déviation des eaux de ruissellement	arrêt prod animale
Chemin des vaches à problème	Dévier la circulation de l'eau du chemin vers une prairie	réalisation en 2022/23 d'une dérivation de l'eau du chemin vers une prairie
RAS	réalisation en 2021/22 d'une amélioration du passage d'un fossé circulant	RAS
Chemin près du siège à problème	Modification de la circulation de l'eau création d'un bassin de rétention	Réalisation du projet






















Suivi des améliorations :

Les ruisseaux à proximité sont suivis en taux d'oxygène et en conductivité


On n'a pas observé d'évolution jusqu'à présent, même sur les niveaux anormaux



Suivi des améliorations :

On observe une tendance à la diminution de la dispersion des résultats

Pas de tendance significative à la baisse





Suivi des améliorations :

On observe une tendance à la diminution de la dispersion des résultats

Pas de tendance significative à la baisse

