Retours d'expérience :

Château de Fougères et ruisseau de Pron Éléments théoriques

> ATBVB, Ville de Fougères, SLM, ASTER35 24.04.2024













Retours d'expérience : château de Fougères et ruisseau de Pron




Résultats IA SAT BV Couesnon 2002-2023


IA pondéré 2023 = 5,7







Retours d'expérience : château de Fougères et ruisseau de Pron










Retours d'expérience : château de Fougères et ruisseau de Pron

J0121510 - Le Couesnon à Romazy



Source: DREAL Bretagne 2023

J0144010 - La Loysance à Saint-Ouen-la-Rouërie




Source: DREAL Bretagne 2023

Portrait : rang 0 ou zone de source ?

Yvin, 2023; Galineau, 2020

- Rang 0 : sous BV situés à l'amont des cours d'eau R1, ensemble des zones de source et d'apparition des premiers écoulements, espaces de transition entre sources et cours d'eau
- Chenaux de transition : écoulements présents au sein des R0, ne présentant pas les caractéristiques cours d'eau réglementaires
- Limite entre R0 et R1 : difficilement discernable...







Rangs 0 (?) sur le BV du Couesnon

Portrait : carte d'identité des rangs 0 « de référence », contexte des BV

Yvin, 2023

- Biais des éléments de référence : une occupation du sol bien différente des milieux que l'on restaure...
- Prépondérance des milieux forestiers et prairiaux extensifs
- Des milieux préservés au cours du temps, car peu accessibles
- Une productivité en MO importante de la part de ces milieux

- Surface des BV concernés : autour de 10ha,
 notion de surface limite
- Des pentes longitudinales remarquables :
 biais de référence
- Des pentes latérales fortes : vallons encaissés et surtout peu accessibles pour les activités humaines





Figure 11 : Occupation du sol ; à gauche : pourcentage de la surface du territoire breton couverte par chaque habitat ; à droite : pourcentage de sites étudiés par type d'habitat (données Corine Land Cover, 2018)



Portrait : carte d'identité des rangs 0, caractéristiques morphologiques

Yvin, 2023

- Caractéristiques de forme : proximité avec les résultats sur les cours d'eau de référence ?
- Rapport de forme largement en faveur de la largeur plein bord...
- O Des écoulements **fortement évasés, de très faibles hauteur plein bord** permettant une importante divagation dans l'emprise disponible
- À mettre en lien avec la taille des éléments présents dans l'écoulement, très réduite...




Figure 22 : Distribution des variables "hauteur à pleins bords", "largeur à pleins bords" et "largeur sur hauteur" sur les sites de référence de rang 0 (Yvin, 2023) et rang 1 (Jan, 2013 ; Bossis, 2014) ; les lignes verticales indiquent les valeurs de médiane

Texture des éléments présents dans l'écoulement : surtout fine, prépondérance des limons et des sables (bien des BV granitiques dans les références)




Figure 20 : Diagramme des textures de Jamagne (1967) et proportion de chaque texture observée sur les 29 sondages en zone humide

Portrait : carte d'identité des rangs 0, caractéristiques morphologiques

Yvin, 2023

- Restaurer un R0, c'est restaurer une zone humide : il faut donc connaitre les caractéristiques fonctionnelles de celle-ci!
- Sur les sites de référence : importance de l'horizon organique, avec une médiane autour des 25cm, considérable (à comparer au 30cm de sol disponible sur certains terroirs schisteux du département...)
- Un R0, c'est un milieu riche : interface entre milieu aquatique et milieu terrestre, générateur de la base de la chaine trophique de l'hydrosystème, donc entrée nécessaire de MO / de carburant pour initier les relations trophiques entre les différents compartiments




Figure 19 : Distribution de la profondeur de sol riche en matière organique en zone humide et hors zone humide ; les lignes verticales indiquent les valeurs de médiane